

Еженедельный лист заданий Дата начало 7.11.2011 Дата окончания 13.11.2011

| Программа                  | Каждый день   | Понедельник 7                                  | Вторник 8                           | Среда 9 | Четверг 10 | Пятница 11 | Суббота 12 | Воскресение 13 |
|----------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|
|                            |   | Актинометрические датчики                      | Чистка датчиков, контроль затенения | ДОВ     | ЛЛЛ        | ЗВА        | ДОВ        | ЛЛЛ            |
| BSRN (Радиация)            | Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных | ДОВ<br>Закреплен корпус пиранометра            | ЛЛЛ                                 | ЗВА     | ДОВ        | ЛЛЛ        | ДОВ        | ЛЛЛ            |
| SIMEL (Солнечный фотометр) | Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных                | ДОВ  | ЛЛЛ                                 | ЗВА     | ДОВ        | ЛЛЛ        | ДОВ        | ЛЛЛ            |
| Метан/CO2                  | Проверка работы вентиляторов  | Каждую неделю                                  |                                     |         |            |            |            |                |
|                            |   | Прибор на хранении<br>Instrument is in storage |                                     |         |            |            |            |                |

Pyranometer housing is secured

|   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Аэрозоль                                | Проверка экрана   | <input type="checkbox"/>            | 9.11.2011<br>САП<br>x)   |
| Аеталометр                              | Проверка экрана<br>Скачать и проверить<br>данные. Проверка<br>работы ленты                          | <input type="checkbox"/>            | САП<br>x)  |
| Озонометр                               | Калибровка<br>озонометра Скачать<br>данные  | <input type="checkbox"/>            | САП<br>x)  |
| Башня                                   | Контроль данных:<br>Sonics, Licor,<br>Campbell, включен ли<br>ПК и Башня (по<br>звуку)              | <input type="checkbox"/>            | САП<br>x) <i>Стеж датчиков, обслууж приборов<br/>перенесено на среду из-за<br/>погодных условий.</i> |
| CRN (Климат)                            | Осмотр и чистка<br>пиранометров. При<br>необходимости<br>осушить ведро.<br>Калибровка по<br>запросу | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>data Copy'ing,<br/>Instrument<br/>maintenance moved to<br/>wednesday due to weather</i>           |
| BSRN Albedo<br>(Отраженная<br>радиация) | Чистка купола<br>Проверка данных  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

|   |  |   |   |                         |                                       |
|---|--|---|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Flask Sample<br>(Отбор проб воздуха)                        | Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции       | ВЕА<br>NOAA флага # _____ NOAA флага # _____ ГГО флага # _____ ГГО флага # _____<br>7, 8 и 9 пробы не отобраны - снег, метель. 9-проба не отобрана - из-за сильного ветра |   |                         |                                       |
| Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.) |  | Дата _____  | Время _____                                 | Руководство ветра _____ | Не производилась. — No burning events |
|   |  |   |   |                         |                                       |
|   |  |   |   |                         |                                       |
| комментарии   | По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621 | По всем вопросам башни обращаться Васа 8  | По всем вопросам башни обращаться Метан/CO2 |                         |                                       |

?

7, 8 - samples were not taken - snow, snow storm.  
 9 - samples were not taken - no pressure (...)