

Weekly Report 15

Еженедельный лист заданий											
Дата начало_ Дата окончания 5-11.12.2011-11.12.11.											
Каждый день											
Программа		Понедельник 5	Вторник 6	Среда 7	Четверг 8	Пятница 9	Суббота 10	Воскресенье 11			
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	Доб	Доб	ЛЛЛ	ЛЛЛ	Доб	ЛЛЛ	Доб			
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	Доб	Доб	ЛЛЛ	ЛЛЛ	Доб	ЛЛЛ	Доб			
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	Доб	Доб	ЛЛЛ	ЛЛЛ	Доб	ЛЛЛ	Доб			
		<p>Датчик на проверке</p> <p>Sensor out for calibration</p>									
		Каждую неделю									
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов		<p>Убран на хранение</p> <p>Instrument is in storage</p>								

Аэрозоль	Проверка экрана	CAIT	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	CAIT	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	CAIT	
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	CAIT	Смена сигнальной лампы на башне. Signal lamp was replaced (changed) on the tower
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	АФБ	
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	АФБ	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	БЕА NOAA фляга # 2918-99 08.12.11 NOAA фляга # 5330-99 08.12.11 ГГО фляга # - ГГО фляга # - 05.12.11 - 07.12.11 снег, низовая инверсия, snow, low drifting snow		
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата 9.12.2011	Время 02 ⁰⁰ 03 ⁰⁰	Руководство ветра 210 - 2/3
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621 По всем вопросам башни обращаться Васа 8 По всем вопросам башни Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			

No remaining flasks (for MoO)

фляги закончились.