

Weekly Report 18

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания <i>26.10.11 - 01.11.11</i>								
		Каждый день						
Программа		Понедельник <i>28</i>	Вторник <i>29</i>	Среда <i>30</i>	Четверг <i>31</i>	Пятница	Суббота	Воскресенье
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>
SIMEI (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>	<i>AAA</i>
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов							

Аэрозоль	Проверка экрана	BEA
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

12/21/11 Last flask sample taken - no more flasks

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>AEA</u>	НОАА фляга # _____	НОАА фляга # _____	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)		Дата	Время	Руководство ветра	21.12.11г отобрано последний проб. флаги больше нет.	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам башни	По всем вопросам	Аэрозоль и	Метан/CO2