

Еженедельный лист задания Дата начало 30.10.2011 Дата окончания 30.10.2011

Каждый день 24.10.2011

Программа		Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресение
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	AAA	DOB	3BA	AAA	DOB	3BA	DOB
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	DOB ТРЕКЕР НЕ РАБОТАЕТ TRACKER is not working	3BA /	3BA Restart ПК 0255 UT Computer RESTART	AAA /	DOB /	3BA /	DOB /
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	AAA	DOB	3BA	AAA	DOB	3BA	DOB
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	Прибор на хранении Instrument is in storage						

Аэрозоль	Проверка экрана	САП	29.10.2011 съем датчиков reading data
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП	29.10.2011 съем датчиков reading data
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП	29.10.2011 съем датчиков reading data
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Campbell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП	29.10.2011 съем датчиков. reading data
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП	30.10.2011 Датчики очищены от иньорози sensors are cleaned from rime
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>4.08</u>	НОАА фляга # <u>1443-99</u>	НОАА фляга # <u>1444-99</u>	ГГО фляга # <u>3541-99</u>	ГГО фляга # <u>1382-99</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата <u>27.10.2011</u>	Время <u>02<sup>10</sup>:02:30</u>	Руководство ветра <u>360-4/5</u>	<u>28.10.2011</u>	<u>04<sup>55</sup>-05<sup>20</sup> 180-4/6</u>
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			