

Еженедельный лист заданий Дата начало 1,12,12 - Дата окончания 08,12,12

Каждый день

| Программа | | Понедельник 2 | Вторник 3 | Среда 4 | Четверг 5 | Пятница 6 | Суббота 7 | Воскресение 8 |
|----------------------------|--|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Акцинометрические датчики | Чистка датчиков, контроль затенения | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| BSRN (Радиация) | Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| SIMEL (Солнечный фотометр) | Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| | | Каждую неделю | | | | | | |
| Метан/CO2 | Проверка работы вентиляторов | | | | | | | |

| | | |
|---|---|-----|
| Аэрозоль | Проверка экрана | САП |
| Аеталометр | Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты | САП |
| Озонометр | Калибровка озонометра Скачать данные | САП |
| Башня | Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) | САП |
| CRN (Климат) | Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу | САП |
| BSRN Albedo (Отраженная радиация) | Чистка купола Проверка данных | САП |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Flask Sample (Отбор проб воздуха) | Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции | BEA НОАА фляга # _____ НОАА фляга # _____ ГГО фляга # _____ ГГО фляга # _____ ФЛАСКИ ЗАКОНГЛИЛИСЬ. No Flasks | | | |
| Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) | <input type="checkbox"/> | Дата 7, 01, 2020 | Время 14:20 | Руководство ветра ЮВЗ 205° 2-3 | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | |
| комментарии | По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621 | По всем вопросам башни обращаться Васа 8 | По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 | По всем вопросам обращаться | |