

Еженедельный лист заданий Дата начало_Дата окончания 05.03.12 - 11.03.12,

Каждый день

Программа		Понедельник 5	Вторник 6	Среда 7	Четверг 8	Пятница 9	Суббота 10	Воскресение 11
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗВА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов							

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	BEA НОАА фляга # 2069-99 НОАА фляга # 4121-99 05.03.12 → 05.03.12 → ГГО фляга # ГГО фляга #			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата	Время	Руководство ветра	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		