

Еженедельный лист заданий Дата начало 02.04.12 Дата окончания 08.04.12
 Каждый день

Программа	Понедельник 02	Вторник 3	Среда 4	Четверг 5	Пятница 6	Суббота 7	Воскресение 8
Актинометрические датчики Чистка датчиков контроль затенения	ЗВА	ЗВА	///	///	ЗВА	ЗВА	///
BSRN (Радиация) Чистка датчиков Проверка вентиляторов и горизонтальности Проверка данных	ЗВА	ЗВА	///	///	ЗВА	ЗВА	///
CIMEL (Солнечный фотометр) Проверить кабели и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ЗВА	///	///	ЗВА	ЗВА	///
Метан/CO2 Проверка работы вентиляторов	Каждую неделю						
	САП						

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonic, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕЛ</u> НОАА фляга # 4009-99 НОАА фляга # 4056-99 ГГО фляга # 2085-99 ГГО фляга # 2391-99 <u>02.04.12,</u> <u>02.04.12,</u> <u>02.04.12,</u> <u>02.04.12,</u> Национальная EJ 029887216 US			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата <u>4.04.12</u>	Время <u>23:53-0:35</u>	Руководство ветра <u>250°±</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		