

Еженедельный лист заданий Дата начало 16.04.12г Дата окончания 22.04.12г

Каждый день

Программа		Понедельник 16	Вторник 17	Среда 18	Четверг 19	Пятница 20	Суббота 21	Воскресение 22
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЗВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЗВА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВУ						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕД</u> НОАА фляга # <u>913-99</u> <u>16.04.12,</u>	НОАА фляга # <u>1573-99</u> <u>16.04.12,</u>	ГГО фляга # <u>3966-99</u> <u>16.04.12,</u>	ГГО фляга # <u>1157-99</u> <u>16.04.12,</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Вася 8	По всем вопросам башни Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		