

Еженедельный лист заданий Дата начало 30, 04, 12 - Дата окончания 06, 05, 12

Каждый день

Программа		Понедельник 30	Вторник 1	Среда 2	Четверг 3	Пятница 4	Суббота 5	Воскресение 6
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЗВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЗВА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕА</u> НОАА фляга # <u>30.04.12₁</u> НОАА фляга # <u>30.04.12₂</u> ГГО фляга # <u>1582-99</u> ГГО фляга # <u>2001-99</u> <u>30.04.12₁</u> <u>30.04.12₂</u>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата	Время	Руководство ветра	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		