## 

				Каждый день				
Программа		Понедельник //	Вторник /2.	Среда /3	Четверг 14	Пятница 15	Суббота 16	Воскресение 4
Актинометри- ческие датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	408	3B4	SBA	A,08	AOB	A,08	384 S
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	AOB	3B 4	36A	AOB	AOB	ДОВ	364
	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	Дoв	38A	3 B A	AOB	A08	<u>408</u>	3 <i>BA</i>
the state of the s	Проверка работы вентиляторов			<b>Каждую неделю</b> ОЅ Gа ₹ос. 3 " . Port RS232	babucanue	RS232 nop?	ra .	

Аэрозоль	Проверка экрана	KBO
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	KB0
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	Арв Визуальный контроль работы. Visual inspection of the operation
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	KBO .
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	AOB
SSRN Albedo Отраженная гадиация)	Чистка купола Проверка данных	4,06

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>Б</u> ДЕ НОАА фляга # <u>5995-9</u> 9		НОАА фляга # <u>3994—</u> 99	ГГО фляга # <u>877</u> —99	ГГО фляга # <u>8 78 - 9</u> 9
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)		Дата  Сжиганы  No burnin	Время ———— Е не произ	Руководство ветра ———— Вод и лось		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни	По всем вопросам Аэрозоль и			
	Apce 89202278021	обращаться Васа 8	Метан/СО2 обращаться			