

Еженедельный лист заданий Дата начала 25.06 - Дата окончания 01.07.2012

Программа	Каждый день	Понедельник 25	Вторник 26	Среда 27	Четверг 28	Пятница 29	Суббота 30	Воскресение 1	
		Актинометрические датчики	ЗВА	ХНЯ	АОВ	ЗВА	АОВ	АОВ	ВВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	АОВ	ЗВА	АОВ	АОВ	ВВА	
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	АОВ коррекция ВРЕМЕНИ Time correction	ЗВА	АОВ	АОВ	ВВА	
		ВВА - Вечерко ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА BBB - Valentina Anatolievna Vecherko							
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов		Каждую неделю						

Аэрозоль	Проверка экрана	КБД	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КБД	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	А.О.В.	<p>Визуальный контроль. 25.06.2012 27.06.2012</p> <p>Visual control at 6/25/2012 and 6/27/2012</p>
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КБД	<p>Визуальный контроль</p> <p>Visual control</p>
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	А.О.В.	
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	А.О.В.	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<input type="checkbox"/> NOAA фляга # <u>1547-99</u>	NOAA фляга # <u>243-99</u>	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/>	Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	Пробы не собирались; нет фляг Сжигание не производилось. no burning
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		