

Еженедельный лист заданий Дата начало 16.01 - Дата окончания 22.01, 2012

Каждый день

Программа		Понедельник 16	Вторник 17	Среда 18	Четверг 19	Пятница 20	Суббота 21	Воскресение 22
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ХНЯ	ВБА	ЗВА	ХНЯ	ВБА	АОВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ВБА	ЗВА	ХНЯ	ВБА	АОВ
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ВБА	ЗВА	ХНЯ	ВБА	АОВ
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВУ						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	BAE
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	BAE
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>Б4Е</u> НОАА фляга # <u>3370-99</u>	НОАА фляга # <u>3621-99</u>	ГГО фляга # <u>1151-99</u>	ГГО фляга # <u>1152-99</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<u>4.0В</u>	Дата <u>20.07.12</u>	Время <u>00:30-02:10</u>	Руководство ветра <u>100°-4</u>	
		<u>17.07.12</u>	<u>06:30</u> ≈ дни в районе 2. Топорик - ПГО. Точечный источник.		
			<u>≈ 09:40</u> Ветер <u>200°-5 м/с</u>		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		