

Еженедельный лист заданий Дата начала_ Дата окончания <u>30.07 - 05.08</u>								
Каждый день								
Программа		Понедельник 30	Вторник 31	Среда 1	Четверг 2	Пятница 3	Суббота 4	Воскресение 5
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ДОВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗВА	ХНЯ x)	ЗВА	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ДОВ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ЗВА	ХНЯ	ЗВА	ДОВ
		x) 14 ¹⁵ -14 ²⁰ - остановка треккера, нет эл питания. Ионизированный UPS разряжен. 14 ²⁰ - работа от дизеля. 18 ³⁰ - подключение к ЛЭП						
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВО						

x) 14:15-14:20- stop of tracker, no power, UPS is discharged
 14:20- operation from diesel
 18:30- connect to power line

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ЗВА
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ЗВА

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>ВЛЕ</u> НОАА фляга # <u>4694-99</u>	НОАА фляга # <u>5211-99</u>	ГГО фляга # <u>2085-99</u>	ГГО фляга # <u>2591-99</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<u>А05</u>	Дата <u>3.08.12</u>	Время <u>00:50-2:40</u>	Руководство ветра <u>190-3 м/с</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		