

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 06.08 - 12.08

Каждый день

Программа		Понедельник 6	Вторник 7	Среда 8	Четверг 9	Пятница 10	Суббота 11	Воскресение 12
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	XHЯ	ВВА	XHЯ	ВВА	ДОВ	XHЯ	ВВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	XHЯ	ВВА	XHЯ	ВВА	ДОВ	XHЯ	ВВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	XHЯ	ВВА	XHЯ	ВВА	ДОВ	XHЯ	ВВА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВЗ	Перезапуск Los Gatos. Los Gatos restarted					

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	АОВ	Визуальный контроль. visual control
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО	
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО	
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ХНЯ	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> АОВ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> НОАА фляга # 652-99 НОАА фляга # 651-99 ГГО фляга # 2392-99 ГГО фляга # 2086-99 </div>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	АОВ	Дата 10.08.12 12.08.12	Время 00:30-01:50 01:30-2:10	Руководство ветра 350-3 м/с 350-5 м/с	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		