

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 20-26 08. 2012

Каждый день

Программа		Понедельник 20	Вторник 21	Среда 22	Четверг 23	Пятница 24	Суббота 25	Воскресение 26
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	БВА	ДОВ	ХНЯ	ДОВ	БВА	ХНЯ	БВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	БВА	ДОВ перезагрузка (завис) нет данных в папке rad1	ХНЯ PC is rebooted (frozen), no data in folder rad1	ДОВ	БВА	ХНЯ	БВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	БВА	ДОВ	ХНЯ	ДОВ	БВА	ХНЯ	БВА
		<p align="center">22-го приезд группы специалистов NOAA и ААРИ, РАН. August 22, 2012 arrival of people from NOAA, AARI, Russian Academy of Science</p>						
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВ0	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВ0	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	ДОВ	Сняты данные, отосланы в Тикси центр. Data has been read and sent to Tiksi center (AARI)
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВ0	
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ВВА	
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ВВА	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	Доб	НОАА фляга # —	НОАА фляга # —	отобрать 21-го, 20-го-август ГГО фляга # <u>4582-99</u>	ГГО фляга # <u>4581-99</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	Доб	Дата	Время	Руководство ветра		
		<u>24.08.2012</u>	<u>02⁰⁰ 03³⁰</u>	<u>260-3 м/с</u>		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			