Еженедельный лист задані Дата начало_ Дата окончания <u>17.08. R. — 02.09. IZ г.</u> Каждый день

					каждый	40110							
Программа		Понедельник 27	Вторник	28	Среда	Colombia Carried Spring Spring Colombia	Четверг	30	Пятница	31	Суббота		оскресение
Актинометри-	Чистка датчиков, контроль затенения	<u>A</u> 08	XHA		10B		to loH		XH9		AOB	18	AA
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности	A OB	XH9		4,08		Polo A		XH9		A,013	18	164
СІМЕL (Солнечный фотометр)	Проверка данных Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	AOB	XH9		4.06		Blok		XHH		4.0%	I.	ppd
Метан/СО2	Проверка работы вентиляторов	For the second s	ors from N			100091	u A	AHH L	4				

Аэрозоль	Проверка экрана	X Pasoia enequamedos NOAA LAHUU
		visitors from NOAA and AARI are working
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	Y Pa Tolia culzuamelob NOHA u AHHUU visitors from NOAA and AARI are working
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	visitors from NOAA and AARI are working
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	visitors from NOAA and AARI are working
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	visitors from NOAA and AARI are working
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	visitors from NOAA and AARI are working

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	ВЕД НОАА фляга # 4618—99 Накий Snas	N E1 015722	НОАА фляга # <u>2265-</u> 99 305 US	ГГО фляга # 2001—99	ГГО фляга # 2002—99
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	BEA	Дата 28.08.122 Попилас	Время	Руководство ветра <u>ВСВ</u> bathouse (sauna) has		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/СО2 обращаться			