

Еженедельный лист задания Дата начало 03.09.12г - Дата окончания 09.09.12г.

Каждый день

Программа		Понедельник 3	Вторник 4	Среда 5	Четверг 6	Пятница 7	Суббота 8	Воскресение 9
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДОВ	ХНЯ	ВРА	ДОВ x)	ВРА	ДОВ	ХНЯ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ДОВ	ХНЯ	ВРА	ДОВ	ВРА	ДОВ	ХНЯ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ДОВ	ХНЯ	ВРА	ДОВ	ВРА	ДОВ	ХНЯ
		<p>x) Блок питания БП (компьютерный трансформатор с выходе 110) отремонтирован. БП (резерв) проверен - в рабочем состоянии (Пелебанюк). Включена сигнальная (красная) лампа на башне.</p>						
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВД	<p>x) power supple unit (transformers reducing 220V to 110V) is fixed. another (back-up) power supply unit was checked - in good condition (working) - beacon (red lamp) on tower is "on"</p>					

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аetalометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	ВЕД			
		НОАА фляга # 42-99	НОАА фляга # 2835-99	ГГО фляга #	ГГО фляга #
		Ei 015722305 US		— нет фляг отобрать металлические фляги.	
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	ДОВ ДОВ	Дата 3.09	Время 00 ⁴⁰ -01 ³⁵	Руководство ветра 170-3 м/с	
		6.09	01 ⁰⁰ -02 ¹⁰	штиль (у здания аэрологии)	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Вася 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		