

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 17.09.12 - 23.09.12

Каждый день

Программа		Понедельник 17	Вторник 18	Среда 19	Четверг 20	Пятница 21	Суббота 22	Воскресение 23
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ВВА	ВВА	ДОВ	ХНЯ	ВЕА	ДОВ	ХНЯ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ВВА	ВВА	ДОВ	ХНЯ	ВЕА	ДОВ	ХНЯ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ВВА	ВВА	ДОВ	ХНЯ	ВЕА	ДОВ	ХНЯ
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВВ						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВУ
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВУ
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВУ
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВУ
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ВВА
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ВВА

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	BEA НОАА фляга # — нет фляг	НОАА фляга # —	ГГО фляга # 4528-99 МЕТАЛЛ	ГГО фляга # 2860-99 170, 2-134
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	Доб	Дата 17.09	Время 02:35-03:20	Руководство ветра 100-3 м/с	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		