

Еженедельный лист задания Дата начало_ Дата окончания 01.10.12г - 07.10.12г

Каждый день

Программа		Понедельник 01	Вторник 02	Среда 03	Четверг 04	Пятница 05	Суббота 06	Воскресение 07
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДОВ	ХНГ	ВЕА	ДОВ	ХНГ	ВЕА	ДОВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДОВ	ХНГ	ВЕА	ДОВ	ХНГ	ВЕА	ДОВ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ДОВ	ХНГ	ВЕА	ДОВ	ХНГ	ВЕА	ДОВ
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КРО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КБД
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КБД
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КБД
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КБД
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<p style="text-align: center;"><u>BEA</u></p> <p>НОАА фляга # <u>4229-99</u> НОАА фляга # <u>3511-99</u> ГГО фляга # <u>4848-99</u> ГГО фляга # <u>2276-99</u></p> <p style="text-align: center;"><i>EI 015722296 VS</i> МЕТАЛЛ: 318 , 456</p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<u>BEA</u>	Дата <u>02.10.12,</u>	Время <u>02-40</u>	Руководство ветра <u>ЗСЗ</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		