

Еженедельный лист заданий Дата начала_ Дата окончания 08.10.12. - 14.10.12.

Каждый день

Программа		Понедельник 08	Вторник 09	Среда 10	Четверг 11	Пятница 12	Суббота 13	Воскресение 14
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	XHЯ	ББА	ДОВ (*)	XHЯ (**)	ББА	ДОВ	XHЯ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	XHЯ	ББА	ДОВ (*)	XHЯ (**)	ББА	ДОВ	XHЯ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	XHЯ	ББА	ДОВ (*)	XHЯ (**)	ББА	ДОВ	XHЯ
		*) 04:11 - отключение эл энергии. (Power outage) **) 02:00 - включение бесперебойника. Запуск станции BSRN, SIMEL, CRN **) 02:00 - UPS is on. Station restart for BSRN, CIMEZ, CRN						
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КБД						

Аэрозоль	Проверка экрана	КБД
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КБД
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КБД
Башня	Контроль данных: Solics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КБД
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КБД
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КБД

invoice E1

metal

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	552	НОАА фляга # 4643-99	НОАА фляга # 4734-99	ГГО фляга # 3275-99	ГГО фляга # 3198-99
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	222	Дата 08.10	Время 01:00	Руководство ветра Ущерб CALM - NO WIND "STILL"	AGRAM - N 450; N 2-107	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			