

Еженедельный лист заданий Дата начала 15.10.12 - Дата окончания 21.10.12

Каждый день

Программа		Понедельник 15	Вторник 16	Среда 17	Четверг 18	Пятница 19	Суббота 20	Воскресение 21
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ВВВ	ДОВ	ХНГ	ВВВ	ДОВ	ХНГ	ВВВ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ВВВ	ДОВ *)	ХНГ	ВВВ	ДОВ	ХНГ	ВВВ
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ВВВ	ДОВ **)	ХНГ	ВВВ	ДОВ	ХНГ	ВВВ
		<p>*) перезапустил ПК при BSRN                      **) ПК при CIMEL не запущен, неизвестен пароль доступа                      x) restarted BSRN computer                      xx) CIMEL computer not working because password is incorrect                      Каждую неделю)</p>						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВВ						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕД</u> 15.10.12г.			
		НОАА фляга # <u>2757-99</u>	НОАА фляга # <u>1592-99</u>	ГГО фляга # <u>1381-99</u>	ГГО фляга # <u>1382-95</u>
		<i>Надземная Е1 015722234 US</i>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/>	Дата <u>17.10.2012</u>	Время <u>23-50</u>	Руководство ветра <u>W2 - 24%</u>	
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		