

Week of Nov. 5-11, 2012

Еженедельный лист задач: Дата начало_ Дата окончания <u>05.11.12 - 11.11.12</u>								
Каждый день								
Программа		Понедельник 05	Вторник 06	Среда 07	Четверг 08	Пятница 09	Суббота 10	Воскресение 11
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	BEA	DOB	BEA	DOB	BEA	DOB	BEA
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	BEA	DOB	BEA	DOB	BEA	DOB	BEA
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	BEA	DOB	BEA	DOB	BEA	DOB	BEA
		*Aethalometer down From Nov 1 st - 12 th due to a winter storm ↳ re-installed on Nov. 12 th by Olga						
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	CAI						

Week of Nov. 5-11, 2012

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Week of Nov. 5-11, 2012

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<i>BEA</i> с 05.11.12 по 10.11.12 сича, Ветер макс 50 15 м/с, мгловак не баша			
		НОАА фляга #	НОАА фляга #	ГГО фляга #	ГГО фляга #
		<i>* Snow storm from Nov 5th - 10th with winds 19 m/s + drifting snow</i>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата	Время	Руководство ветра	
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		