

Week of Dec. 10-16, 2012

Еженедельный лист задач								
		Дата начало_ Дата окончания 10.12.12 - 16.12.12						
		Каждый день						
Программа		Понедельник 10	Вторник 11	Среда 12	Четверг 13	Пятница 14	Суббота 15	Воскресенье 16
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	XHЯ	ЗБА	ВЕА	XHЯ	ЗБА	АБВ	ВЕА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	XHЯ	ЗБА	ВЕА	XHЯ	ЗБА	АБВ	ВЕА
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	XHЯ	ЗБА	ВЕА	XHЯ	ЗБА	АБВ	ВЕА
		<p>10.11 в 5:00 Вов отключился энергия в 5:25 Вов подключился энергия Electricity shut off at 5:00am Electricity turned on at 5:25am > Dec. 10th Каждую неделю</p>						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САР						

Week of Dec. 10-16, 2012

Аэрозоль	Проверка экрана	СНП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	СНП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	СНП
Башня	Контроль данных: Sonic, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	СНП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	СНП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	СНП

Week of Dec. 10-16, 2012

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕЛ</u> NOAA фляга # <u>424-98</u>	NOAA фляга # <u>2764-98</u>	металл #1-55 ГГО фляга # <u>877-98</u>	металл #408 ГГО фляга # <u>878-98</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)		Дата	Время	Руководство ветра	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		