

Week of Jan. 7-13, 2013

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 7.01.13 - 13.01.13.									
Каждый день									
Программа		Понедельник 7	Вторник 8	Среда 9	Четверг 10	Пятница 11	Суббота 12	Воскресенье 13	
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗБА	Доб	БЕА	ЗБА	Доб	Доб	БЕА	
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ЗБА	Доб	СНП Срочно Проверить датчики. took pictures of BSRN sensors full of snow on inside of sensors	ЗБА	Доб	Доб	БЕА	
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	- Датчик на поверке Down for calibration	Доб	БЕА	ЗБА	Доб	Доб	БЕА	
Каждую неделю									
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	СНП	перезагрузил 301. re-started computer on 1/9/2013						

Week of Jan. 7-13, 2013

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonic, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Week of Jan. 7-13, 2013

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 07.01.13.	BEA		NOAA флага # 2859-99	NOAA флага # 1800-99	ГГО флага # 2086-99	ГГО флага # 2392-99
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата	Время	Руководство ветра	Металл. флаги N 169; N 2-04. metallic flasks		
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться				