

Week ~~of~~ ^{of} Jan. 14-20, 2013

		Каждый день							Посещение 20
		14	15	16	17	18	19	20	
Числовые датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗБА	ХНЯ	ЗБА	АОВ	ХНЯ	АОВ	ЗБА	
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков, Проверка вентиляторов и их горизонтальности, Проверка данных	ЗБА	ХНЯ	ЗБА	АОВ	ХНЯ	АОВ	ЗБА	
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	-	-	-	-	-	-	-	
		Каждую неделю							
Метан/CO2 Methane/CO2	Проверка работы вентиляторов	(A17) смета на установку диска на LGR в кабинете. change of hard drive on LGR box? (cabinet?)							

Week of Jan. 14-20, 2013

Аэрозоль Aerosol measurements	Проверка экрана	КРУ установка APS installation of UPS
Аеталометр Aethalometer	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП перезапустил. Re-started computer Jan. 16 th
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня Flux tower	Контроль данных: Sonics, Licor, Campbell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП Система повторных результатов не дана The change against no results are not presented Система прот против, никаких результатов не дана. — Change of instrument parts did not produce expected results.
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Week of Jan. 14-20, 2013

Flock Sample Популяция	Отобрать 2 пробы воздуха согласно	BEA	2446-99 E1 662826353 US	3258-99	Флаги ГИД - зазонгилусь
Счетчик возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата	Время	Руководство ветра	Метал. флаги N1-68; N471 Metallic flags
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621		По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться	