

Jan 21-27, 2013

Еженедельный лист заданий Дата начало_Дата окончания 21.01.13 - 27.01.13								
Каждый день								
Программа		Понедельник 21	Вторник 22	Среда 23	Четверг 24	Пятница 25	Суббота 26	Воскресенье 27
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ВКС	ЗВН	ХНЯ	ДОВ	ВКС	ЗВН	ХНЯ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ВКС	ЗВН	ХНЯ	ДОВ	ВКС	ЗВН	ХНЯ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных						ЗВН	
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	СДТ						

Аэрозоль	Проверка экрана	ABC
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	CH1
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	CH1
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	ABC
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	CH1
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	CH1

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<b>BEA</b>			
		NOAA флага # <b>77-99</b>	NOAA флага # <b>2944-99</b>	ГГО флага # <b>—</b>	ГГО флага # <b>—</b>
		<b>E1 662826353 US</b>		<b>Метал флаги NJP; NE-10</b>	
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	<b>MGO metal Flasks</b>
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа В	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		