

Jan 28 - Feb 3, 2012

Еженедельный лист заданий Дата начало_Дата окончания 28.01.12 - 03.02.12.								
Каждый день								
Программа		Понедельник 28	Вторник 29	Среда 30	Четверг 31	Пятница 1	Суббота 2	Воскресенье 3
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	3BA	AOB	BAC	3BA	XH9	3BA	AOB
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	3BA	AOB НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПИРАНОМЕТРА	BAC	3BA	XH9	3BA	AOB
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных		—					
		<p>Pyranometer ventilator (fan) not working</p> <p>Каждую неделю</p>						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	3BA						

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аetalометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Campbell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<p><u>REA</u></p> <p>НОАА фляга #100-99 <u>29.01.13</u></p> <p>НОАА фляга #2730-99 <u>29.01.13</u></p> <p>ГГО фляга # —</p> <p>ГГО фляга # —</p> <p><u>E1 662826407 US</u></p> <p>Метал. фляги: N2-58; N328</p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<u>ДОВ</u>	Дата <u>28.01.-29.01</u>	Время <u>23⁴³ 0¹⁵</u>	Руководство ветра <u>200 - 2 м/с</u>	<u>MGO metal flasks</u>
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам башни обращаться	По всем вопросам башни обращаться	Аэрозоль и Метан/CO2