

Week of Feb. 4-10, 2013

Еженедельный лист заданий Дата начала Дата окончания 04.02.13 - 10.02.13

		Каждый день							
Программа		Понедельник 4	Вторник 5	Среда 6	Четверг 7	Пятница 8	Суббота 9	Воскресенье 10	
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ВАС	ХНЗ	ХНЗ	ЗБА	ВЕА	ВАС	АОВ	
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ВАС	ХНЗ	ХНЗ	ЗБА	ВЕА	ВАС	АОВ	
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку. Проверка данных	ВАС	ХНЗ	ХНЗ	ЗБА	ВЕА	ВАС	АОВ	
		<p>Всегда актуализировать батарею зд. МЕТео. 07.02.2013 =</p> <p>Replaced battery at MET station building on Feb. 7<sup>th</sup>, 2013</p>							
		Каждую неделю							
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	САП							

Week of Feb. 4-10, 2013

Аэрозоль	Проверка экрана	САН
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САН
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САН
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Campbell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САН
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САН 5.02 2013 г не работаем принудительно выключено Feb. 5 <sup>th</sup> , 2013 → CRN fan not working
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САН

Week of Feb. 4-10, 2013

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<p><u>BEA</u></p> <p>НОАА фляга # <u>489-99</u>      НОАА фляга # <u>3064-99</u>      ГГО фляга # <u>        </u>      ГГО фляга # <u>        </u></p> <p><u>04.02.13.</u></p> <p><i>Метан. фляги №199; №2-31</i></p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<u>BEA</u>	Дата <u>05.02.13.</u>	Время <u>00-10</u>	Руководство ветра <u>225°-2м/с</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		