

Week of March 11-17, 2013

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 11.03.13. - 17.03.13.

		Каждый день						
Программа		Понедельник 11	Вторник 12	Среда 13	Четверг 14	Пятница 15	Суббота 16	Воскресенье 17
Акциометри- чсские датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	XH9	3BA	DOB	BAC	XH9	3BA	BAC
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	XH9	3BA	DOB	BAC	XH9	3BA	BAC
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	-	-	DOB	BAC	XH9	3BA	BAC
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	CA11						

Week of March 11-17, 2013

Аэрозоль	Проверка экрана	САН
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САН
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САН
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САН
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	АОВ очищены датчики от инея cleaned sensors from snow/riming
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САН

Week of March 11-17, 2013

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 11.03.13	<p><u>BEA</u></p> <p>NOAA фляга # <u>2354-99</u> NOAA фляга # <u>2824-99</u> ГГО фляга # <u> </u> ГГО фляга # <u> </u></p> <p>E1 1662826455 US Метр. стан. №2-158, N 434</p>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<u>BEA</u>	Дата <u>12.03.13</u>	Время <u>23²⁵</u>	Руководство ветра <u>200 - 2/3</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		