

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 08.04.13г. - 14.04.13г.

Каждый день

Программа		Понедельник 8	Вторник 9	Среда 10	Четверг 11	Пятница 12	Суббота 13	Воскресение 14
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗВА	ЗВА	ДОВ	ДШК	ХН Я	ЗВА	ДШК
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ЗВА	ЗВА	ДОВ	ДШК	ХН Я	ЗВА	ДШК
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	—						
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ВЕР Отключи обогрев 01:25 CRN heater turned off at 01:25
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха) <i>08.04.13.</i>	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<i>BE4</i> NOAA фляга # <i>2829-99</i>	NOAA фляга # <i>333-95</i>	ГГО фляга # <i>3771-99</i> <i>Метал. фляги N 2-224; N 2-5</i>	ГГО фляга # <i>3772-99</i>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата _____	Время _____	Руководство ветра _____	
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		