

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 6.05-12.05.13.

Каждый день

Программа		Понедельник 6	Вторник 7	Среда 8	Четверг 9	Пятница 10	Суббота 11	Воскресение 12
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДШК	УНЯ	ЗВА	ДОБ	ХНЯ		ДОБ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДШК	УНЯ	ЗВА	ДОБ	ХНЯ		ДОБ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных				-			-
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КРО						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sopics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	АОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 06.05.13г.	<u>BCD</u> НОАА фляга # <u>1425-99</u> НОАА фляга # <u>2756-99</u> ГГО фляга # <u>3541-99</u> ГГО фляга # <u>3542-99</u> E1 662826469 uJ Meja. фляги N 441 ; N 2-219			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<u>ДОР</u>	Дата <u>06.05.13</u>	Время <u>2²⁶</u>	Руководство ветра <u>30° - 3/4</u> <u>12.05.13</u> <u>9¹⁰ 950</u> <u>180-2/4 м/с</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621 По всем вопросам башни обращаться Васа 8 По всем вопросам башни Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться				