Еженедельный лист задан Дата начало_Дата окончания 20.05.13 - 16.05.13 л.

				Каждый день				
Программа		Понедельник 10	Вторник 21	Среда 22	Четверг 23	Пятница 24	Суббота 25	Воскресение 26
Актинометри-	Чистка датчиков, контроль затенения	1,08	ДШК	RHX	<u>IUK</u>	THK	¥ H \$	
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	408	<u>J</u> UK	RHX	ŢIIK	Juik	RHX	
СІМЕL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных							
Метан/СО2	Проверка работы вентиляторов	Каждую неделю КВО большой и малый насосы вынесены из кабинки наруч Отрегулировано давление LGR в кабинке Moved big and small pumps outside of cabin Tuned pressure of methane LGR inside cabin						

Проверка экрана	KBO							
Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	<u>K440</u>							
Калибровка озонометра Скачать данные	KK8							
Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	Who							
Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	1650							
Чистка купола Проверка данных	KISO							
	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу Чистка купола	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу Чистка купола	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу Чистка купола	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные: Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу Чистка купола	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты Калибровка озонометра Скачать данные Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку) Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу Чистка купола

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 21.05:13 -	ВЕД НОАА фляга # 2006-99 Е1 662 826	s 490 u S	НОАА фляга # 	rro <u>34</u> CS <i>P</i> reba	фляга# 16-99 1. фляга Л	ГГО фляга # <u>4485-5</u> 9 12-82; N1-58
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)		Дата	Время	Руководство ветра		<i>n</i>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/СО2 обращаться		Произ возеих башии. Tightened cabels h		ul offmee? uxtower