

Еженедельный лист заданий Дата начало 27.05.13г - Дата окончания 02.06.13г

Каждый день

Программа		Понедельник 27	Вторник 28	Среда 29	Четверг 30	Пятница 31	Суббота 1	Воскресение 2
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДШК	ХНЭ		ДШК	ХНЭ	ДОВ х)	
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ДШК	ХНЭ		ДШК	ХНЭ	ДОВ х)	
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных						-	
		х) 31 мая 01-03 ²⁰ перебои с эл. энергией 1 июня - работе электрика 04 ⁵ все приборы. Включены в сеть непосредственно. С промышленного UPS эл. энергия не поступает.						
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КРД	х) on May31st at 01:00 - 03:20 the power went down -Called in an electrician to check that everything was ok -at 00:45 plugged instruments directly into the wall sockets because the UPS wasn't working/did not have power coming from it					

Аэрозоль	Проверка экрана	КВД	
Аetalометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВД	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВД	
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВД	Перезапуск ПК после отключения электро энергии Restarted computer after power went out
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ	
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции <u>27.05.13г.</u>	BEA НОАА фляга # <u>1875-99</u>	НОАА фляга # <u>2914-99</u>	ГГО фляга # <u>4581-99</u> план ф.м. N 431; 4462	ГГО фляга # <u>4582-99</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<u>Доб</u>	Дата <u>29.05.</u>	Время <u>2⁰⁰ 4¹⁰</u>	Руководство ветра <u>340-4 м/с 8</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		