Каждый день								
Программа		Понедельник /2	Вторник 13	Среда 14	Четверг 15	Пятница/6	Суббота 17	Воскресение/8
Актинометри-	Чистка датчиков, контроль затенения	<u>"Ӈ</u> ,ШК	EA4	<u>Aur</u>	KAU	ALIK	<u>406</u> K)	<u>4,0</u>
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	<u>Д</u> ШК	<u>LAH</u>	<u>ALUK</u>	EAN .	ДШК	<u>408</u>	<u>408</u>
СІМЕL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных							
		r) ВСЛЮЧЕН ПК при BSRN 4 CRN (отключен с манента отключения за жерши) Computer turned on for BSRN and CRN after electricity went out on May 17th, 2013						
				Каждую нед	јелю			
Метан/СО2	Проверка работы вентиляторов	CAN						

Еженедельный лист задан Дата начало_Дата окончания 12-08. - 18.08

1

Аэрозоль	Проверка экрана	CAN
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	CAN .
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	CAT
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	C PM
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	CAT
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	CAN

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции 13.08./J ₂	<u>ВЕД</u> НОАА фляга # <u>1970 - 9</u> 9		НОАА фляга # <u>5046-9</u> 9	ГГО фляга # Медалл.	\$ h.lm	ГГО фляга # N2-15 [°] ; N3-17
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	DEA	Дата <u>13.08.13</u>	Время <u>00-05</u>	Руководство ветра <u>03</u>		/	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/СО2 обращаться				