Еженедельный лист задан: Дата начало_ Дата окончания <u>\$ 09.13 - 08,09,134</u>. Каждый день

				Каждый ден				
Программа		Понедельник 2	Вторник 3	Среда 4	Четверг 5	Пятница 6	Суббота —	Воскресение &
Актинометри-	Чистка датчиков, контроль затенения	BAC	4,08	<u>1</u> 44K	BAC	408	\$MK	BAC
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	BAC	408	Дик	BAC	AOB.	<u>L</u> UK	BAC
(Солнечный	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	,4, OB	4,08	IJUK.	BAC	A, 0B	ДДК	BNC
	Проверка работы			Каждую нед	елю			
	вентиляторов							

Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить	
	данные. Проверка	
	работы ленты	
Озонометр	Калибровка	
	озонометра Скачать	
	данные	
Башня	Контроль данных:	
	Sonics, Licor,	
	Cambell, включен ли ПК и Башня (по	
	звуку)	
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При	ADB Nocreouve experie 3c 02,09.13
	необходимости	05.09.13
	осушить ведро.	Data until Sept. 2, 2013
	Калибровка по запросу	
BSRN Albedo	Чистка купола	A08
(Отраженная	Проверка данных	
радиация)		

ask Sample Отбор проб оздуха)	воздуха согласно	<u>ВЕД</u> НОАА фляга # <u>771-99</u>		НОАА фляга # 1970—99	ГГО фляга # Metann. фл. м. 2-гоз; N2-213.
чаги озгорания ядом со танцией сжигание мусора и т.д)	2,09	Дата 08, 09, 13	Время 2150 1315	Руководство ветра	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/СО2 обращаться		