Еженедельны	ый лист проверки п	nu6on on	no.	9004 5044	Пото опочилан	Ma 26.01.201	y	
(Weekly Chec	k Sheets)	риооров:			Дата окончания <u>26.01.201</u> 4 End Date			<i>BEA</i>
V=02 14/L - 2								ФИО (Initials
Кто? Who?				Код (Code)				
		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
F		0	::	#	*	x		
с жедневна	ая проверка п	риборов (Daily Checks	s)				
Станция	Station							
		Понедельник Monday 20	Вторник Tuesday 71	Среда Wednesday 22	Четверг Thursday 23	Пятница Friday 74	Суббота Saturday 25	Воскресение Sunday 26
Weather Codes						* *	**	×°
Іидар	Никогда не	XHIS H	44K #	Y H S #	480	Quit X	XHS 0	460 %
измерения ысоты блачности) eilometer (Cloud ase)	смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data ОК Y/N	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна
блюдений	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments,	XHY #	# # #	XHS ##	ABO	AWK X	XH9 O	AOB *
aseline Surface diation Network	check fans	да/нет Instrument OK?	датчик и OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N

4	СІМЕЬ (Солнечный фотометр) (Sun Photometer) ДЕМОНТИ (ифан cimel disman	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	датчик ОК? да/нет	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N
	Еженедель Около Ста	ная проверка	а приборог Near Station		Checks				
5	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	Датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N					
6	Отраженная радиация BSRN Albedo		Дов датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N						
	ПЧВ	CAF			Resident			Records A. C. F.	
7	STATE AND ADDRESS OF THE PARTY	Проверка данных. Data check.		датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof	KBO	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow &
	Аеталометр Aethalometer	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	KBO	ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N
O	APS	Проверка данных. Data check.	KBO	
CF L		Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEA	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
SO		Проверка данных, Pata check	KRO	
FD:	c	истка объектива lean Instrument	KBO]	Прибор OK? Да/нет Instrument OK? Y/N
	IPS-1 6	роверка уровня // лтанола neck butanol level	SEA .	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

15	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	864	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N				
16	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	KBD	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N				
17	МААП МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	K80	Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?				
18	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.	CAR	Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK? Y/N				
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	2-4м уровень	4-	-6м уровень	
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	б-8м уровень	8-10м уровень	<u> </u>	0-12м уровень	
				12-14м уровень		10	5-20м уровень	

Проверка количества	Sonic 3m Samples	601					
полученных	Sonic 9m Samples		=				
данных за ми	нуту	000					
(для Li-cor и 5	Sonic 15m Sample	s демонтирова	н				
20 Должно дыть Flux Computer	600						
Check # of	Licor	601	\neg				
Samples/minut	te -						
Should be ~600	O on						
Sonics & Licor							
GHG_Flux CH4-	Проверка данных.	W()					
CO2-H2O	Data check.	KSU	Ликор ОК? да/	нет, Лос Гатос ОК? да	а/нет, Метек ОК?	да/нет	
			Licor OK? Y/N L	osGatos OK? Y/N Mete	ek OK? Y/N	H-,	
1							
Metek_Sonic_C	АҒ Проверка данных.	6// 3					
	Data check.	CAN	датчиков ОК?	да/нет			
	Bata Check.		Instrument OK?	Y/N			
				1/14			
2				7,10			
2							
2				·/·			
2				<i>"</i>			
				"			
Soil_Wet	KB 0						
Soil_Wet	Проверка данных.						
Soil_Wet							
Soil_Wet	Проверка данных.						
Soil_Wet	Проверка данных. Data check.						
Soil_Wet	Проверка данных. Data check. Чистка куполов	CAN	CAN				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы	CAO	CAO				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean	CAN	С <i>АП</i> Датчики ОК?				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check	CAO	С <i>А-П</i> Датчики ОК? да/нет				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.		С <i>АП</i> Датчики ОК? да/нет Instruments				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans. Чистка куполов	CAN	С <i>АП</i> Датчики ОК? да/нет Instruments ОК? Y/N				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans. Чистка куполов проверка работы		САП Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean	CAN	САП Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N САП Датчики ОК?				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check	CAN	САП Датчики ОК? да/нет Instruments ОК? Y/N САП Датчики ОК? да/нет				
Soil_Wet Meteo_Soil_Dry	Проверка данных. Data check. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans. Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean	<u>CAN</u>	САП Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N САП Датчики ОК?				

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отбор двух проб воздуха согласно инструкции Use 2 flasks per sample as directed	НОАА фляга # NOAA Flask # 4/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	BEA	НОАА фляга # NOAA Flask # <u>3573-9</u> 9		ГГО фляга # MGO Flask # <u>4582-9</u> 9 Дата 20:01.19	BEA	ГГО фляга # MGO Flask # 2002—99
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) BURN EVENTS	Date	Время Time 05-08°0	Направление ветра Wind direction	Oписание Description (**ura und Augeopa burning tras	Дата Date ————————————————————————————————————	Время Time	Направление ветра Wind direction	Описание
Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date			Описание Description				Описание
Комментарии								
Контакты (Contacts)	По всем вопросам по работе метеомачты обращаться: Matt Okraszewski +13034973521 matt.okraszewski@n oaa.gov and Andrey Grachev +13034976436	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС обращаться: Кустов Василий +78123373185 kustov@aari.ru		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться: Eija Asmi +358503906638 eija.asmi@fmi.fi		По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться: Афанасьева Татьяна +78123373185 tiksi_center@aa	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов обращаться: Міка Aurela +358503779722 mika.aurela@f	