Еженедельнь	ій лист проверки п	риборов:	Дата начала <u>05.04.2014</u> Дата окон			ния 11,05,20	14					
(Weekly Check Sheets)					End Date			384				
Кто? Who?	2/49				ФИО (Initials)							
BEA, -Bordob & D. 180 - Armitymelos O.B. 1, WK - Alpmy W. K. KBIO - Korafiol B. W.		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы					
		0	::	#	*	х						
Ежедневна	ная проверка приборов (Daily Checks)											
Станция	Station											
		Понедельник Monday 5	Вторник Tuesday 6	Среда Wednesday 7	Четверг Thursday 8	Пятница Friday 9	Суббота Saturday /O	Bоскресение Sunday //				
Weather Codes		<i>X</i> ; <i>Ŏ</i> .		*°,=	4°	10	*	₽0				
Пидар	Никогда не	1360 X	THIN O	THIK O	YB10 0	TMK 6	ALL X	1/3/0				
измерения ысоты	смотри прямо	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна				
блачности)	навстречу	лидара данные			лидара данные							
Ceilometer (Cloud	лазерному лучу!	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет	ОК? да/нет				
Base)		Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window	Clean Window				
SRN1 Базовая	Чистка латчиков.	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N Jルル	Data OK Y/N				
еть	Проверка	KBre X	4,416		1101-		*	1014				
адиационных	вентиляторов.		0	0			1					
аблюдений	Clean Instruments,											
aseline Surface	check fans	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?				
adiation Network		да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет				
				Instrument OK?				Instrument OK?				
		Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N				

(d	Солнечный фотометр)		датчик ОК? да/нет	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
Еженедельная проверка приборов Weekly Checks									
	Около Ста	нции	Near Station						
	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
١	Отраженная радиация BSRN Albedo	Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	*					
	пчв	CAF							
1	Пикаро Picarro	Проверка данных. Data check.	BEA	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	BELL BELL	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжный механизм ОК? да/нет Instrument OK?	
10	APS	Проверка данных. Data check.	BEA.		
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEA	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N	Гоу та нола больше нет!!! completely out of butenol!!!
12	SO2	Проверка данных. Data check	BEL		
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	BED.	Прибор ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	
14	ДМПС -1 DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BED	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N	

15	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level		Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N			
16	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.		датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N			
17	МААП МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape		Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK?			
18	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.		Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N			
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях		0-2м уровень	2-4м уровень	4-6м уровень	
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/ <u>нет</u> Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	8-10м уровень	10-12м уровень	U -
				12-14м уровень	14-16м уровень	16-20м уровень	

20	Проверка количества полученных данных за минуту (для Li-cor и Sonic должно дыть 600 Flux Computer: Check # of Samples/minute - Should be ~600 on Sonics & Licor	Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	601 601 демонтирован	17e pegangusen ПК башин 05.05.14;, restart fluxtower computer on 5/5/14
21	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.	BEB	Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
22	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных. Data check.	BE LL	датчиков OK? да/нет Instrument OK? Y/N
23	Soil_Wet	Проверка данных. Data check.		
24	Meteo_Soil_Dry	Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	NEU *	В Д Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N
25	Meteo_Soil_Mid	Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	BEAL X	Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N

26	Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отбор двух проб воздуха согласно инструкции Use 2 flasks per sample as directed	НОАА фляга # NOAA Flask # #39 –99 Дата 05-05-14-2	BEL	НОАА фляга # NOAA Flask # <u>4619-9</u> 9		ГГО фляга # MGO Flask # 2865-95 Дата 05:05:14	<u>844</u>	ГГО фляга # MGO Flask # <u>Ј</u> 4/16 - 99
27	Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) BURN EVENTS	Дата Date 09. ОТ-14,	Время Time	Направление ветра Wind direction	Oписание Description Come rause My copa trash burni	Дата Date ng	Время Time	Направление ветра Wind direction	Описание
28	Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date 08.05-14, 22°	90 - 2100	Ca y sauna					Описание
	Комментарии	V3E <u>4</u> 1							
29									
	Контакты (Contacts)	По всем вопросам по работе метеомачты обращаться: Matt Okraszewski +13034973521 matt.okraszewski@n oaa.gov and Andrey Grachev +13034976436	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС обращаться: Кустов Василий +78123373185 kustov@aari.ru		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться: Eija Asmi +358503906638 eija.asmi@fmi.fi		По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться: Афанасьева Татьяна +78123373185 tiksi center@aa	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов обращаться: Міка Aurela +358503779722 mika.aurela@f	