	a Schedule							
Еженедельны	ій лист проверки п	риборов:	Дата начала	07.07 14	Дата оконча	ния 13 07.14	1,	
(Weekly Check	Sheets)		Start Date		End Date		BEL	
Kto? Who? BEN - Bonedo E. D. KBO - Koughard B.O. AUS- A Minimola U. D. BDD. Berefold B.A.				Код (Code)		ФИО (Initials)		
		Чистый Удалена пы (Clear) (Removed Dust)		Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
		0	::	#	*	x		
Ежедневна	яя проверка п	риборов ([Daily Check	s)				
Станция	Station							
		Понедельник Monday 7	Вторник Tuesday	Среда Wednesday	Четверг Thursday / О	Пятница Friday 41	Cy66ota Saturday 12	Воскресение Sunday 17
Weather Codes		.0	三。 ・	=°	∜° R ₃	°° † R₃	60	
Лидар	Никогда не	BBA	AOB O	BBA	AOR	RAA	A.OB	BDA
измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные OK? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна
SSRN1 Базовая еть адиационных аблюдений	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments,	16.0	AOB O	KASA .	A OB	IsBA	40B	SA A
aseline Surface adiation Network		датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N		датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N

4	СІМЕL (Солнечный фотометр) (Sun Photometer)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N
	Около Ста	нции	Near Station	1					
5	CRN (Климат) Отраженная	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	A0B 2340		ы обогрев		Onepe CRN	
6	A SECURE OF SECURE AND SECURE OF A SECURE OF S	проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N						
	пчв	CAF							
7	Пикаро Picarro	Проверка данных. Data check.		датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	<u>K80</u>	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?
10	APS	Проверка данных. Data check.	KS 0	Y/N
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	SEA	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	KBO	
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	VCB V	Прибор OK? да/нет Instrument OK? Y/N
	DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	36,0	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

15		Проверка уровня бутанола Check butanol level	BE4	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N					
16	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	KBO	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
17	МААП МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	K60	Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?					
18	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.	KRU	У/N Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	Подниматься на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	BES	2-4м уровень	BEB	4-6м уровень	BEH
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	BEH	8-10м уровень	BEA	10-12м уровень	NEA
				12-14м уровень	BEA	14-16м уровень	BEA	16-20м уровень	NEA

20	Проверка количества полученных данных за минуту (для Li-cor и Sonic должно дыть 600 Flux Computer: Check # of Samples/minute - Should be ~600 on Sonics & Licor	Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	60/ 60/ демонтирован	
	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.	BEL	Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
21	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных. Data check.	KBv	датчиков OK?_да/нет Instrument OK? Y/N
23	Soil_Wet	<i>[СДО]</i> Проверка данных. Data check.		
24		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	KAU	Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N
25		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.		Датчики OK? да/нет Instruments OK? Y/N

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отбор двух проб воздуха согласно инструкции Use 2 flasks per sample as directed	НОАА фляга # NOAA Flask # 2462—9 9 Дата 07-07-14	BELL	НОАА фляга # NOAA Flask # 3298-99		ГГО фляга # MGO Flask # 3416-99 Дата 07-07-14	VSE4	ГГО фляга # MGO Flask # <u>У\$28-9</u> 9
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.) BURN EVENTS	Date 09.87.12,	Время Time	Направление ветра Wind direction <u>MADA - Javl</u>	(maraine	Дата Date 12.01.14	Время Time 050 230	Направление ветра Wind direction	Описание Синигоние сиусора Костер
Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date			Описание Description	A.OB			burn trash (open fire
Комментарии	По ресу							
(Contacts)	По всем вопросам по работе метеомачты обращаться: Matt Okraszewski	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС обращаться:		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться: Eija Asmi		По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться:	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов	