Программа	Schedule							
Еженедельный	лист проверки пр	иборов:	Дата начала_	23.02.152	Дата окончан	ния <u>01.03.1</u> 3	2	
(Weekly Check S	iheets)		Start Date		End Date			BEA
								ФИО (Initials)
Кто? Who?	100			Код (Code)				+ no (micial)
BED - BOMOB 6. 2- KBO - Kong paroll B-O. 40B - Danipulla O.B. BAC - BONDOB 1.C.		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
BMA - BRACK	una M. A.	0	::	#	*	x		
Ежедневна	я проверка пр	оиборов (D	aily Checks	5)				
Станция	Station							
		Понедельник Monday 23	Вторник Tuesday 24	Среда Wednesday ZT	Четверг Thursday 26	Пятница Friday 27	Суббота Saturday 28	Воскресение Sunday
Weather Codes		4°,大大*, ×°, 凵	Li↔V	<b>→</b> ° <b>→</b> °	かずかかっ	₩,	4° ×°	4°, +°, * °
Лидар (измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	Никогда не смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна	Чистка окна лидара данные OK? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ВЛС Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK // N	ВМА  Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные OK? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ВЛС С Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	BMA О Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N
BSRN1 Базовая сеть радиационных наблюдений Baseline Surface Radiation Network	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments, check fans	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики ОК? да/нет	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчики ОК? да/нет Instrument OK? Y/N

	Проверить кабель и	BMA	ALUK	BIC	BMA	<u></u>	BAC	BMA -
фотометр)	наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	да/нет Instrument OK?	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? <u>да/нет</u> Instrument OK Y/N				
Еженедель Около Ста	ная проверка	а прибороі Near Statio		Checks				
CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	Датчик ОК? да/нет Instrument ОК Y/N	•				
Отраженная радиация BSRN Albedo	Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clear the domes, check fans.	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N						
<b>ПЧВ</b> Пикаро Рісагго	САF Проверка данных. Data check.	SEL .	датчик OK? да/нет Instrument Ok	रर				

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof	KBV	Отсутствие  снега-льда на  воздухозаборн  ике? да/нет  Clear of snow &  ice? Y/N
9	Аеталометр Aethalometer	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	BEU	Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK? Y/N
10	APS	Проверка данных. Data check.	KAD	
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEL	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	VERV	
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	KBU	Прибор OK? да/нет Instrument OK? Y/N
	DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	SEA.	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

15	ДМПС -2 DMPS-2	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BED	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N					
16	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	ICSO	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					
17	<b>МААП</b> МААР	Проверка работы лентопротяжного механизма Check Tape	KBR	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK?					
18	<b>Озонометр</b> Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.	K30	Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N				* 49 * 3.3.3	
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	Подниматься на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	BEL	2-4м уровень	BEL	4-6м уровень	BEA
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень		8-10м уровень	18 E.M	10-12м уровень	SEL
				12-14м уровень	BEB	14-16м уровень	BEL	16-20м уровень	BEK

20	должно дыть 600 Flux Computer: Check # of Samples/minute -	Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	601 демонтирован	
	Should be ~600 on Sonics & Licor			
21	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.	KSO	Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных. Data check.	Kho	датчиков ОК? да/нет Instrument OK? Y/N
22			<i>y</i>	
23	Soil_Wet	Проверка данных. Data check.		
24		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	1/40	Датчики ОК? да/нет instruments OK? Y/N
25		Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	kho	Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N

	Flask Sample (Отбор проб	Committee of the Control of the Cont	НОАА фляга # NOAA Flask #	864	HOAA фляга # NOAA Flask #		ГГО фляга # MGO Flask #	BEA	ГГО фляга # MGO Flask #
6	воздуха)	инструкции Use 2 flasks per sample as directed	<u>4165-99</u> Дата 23.02.15		4565-99		1882-99 Дата 23.02/17		<u>3 541-99</u>
27	Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) BURN EVENTS	Дата Date 24.02.1	Время Time 	Направление ветра Wind direction	Oписание Description (que vor ene Ang capa 2x-342 man 35 A	Дата Date burning tra	Время Time ———— ash at 2-story	Направление ветра Wind direction building	Описание
28	Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date			Описание Description			y who	Описание
29	Комментарии								
	Контакты (Contacts)	По всем вопросам по работе метеомачты обращаться: Matt Okraszewski +13034973521 matt.okraszewski@n oaa.gov and Andrey Grachev +13034976436	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС обращаться: Кустов Василий +78123373185 kustov@aari.ru		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться: Eija Asmi +358503906638 eija.asmi@fmi.fi		По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться: Афанасьева Татьяна +78123373185 tiksi center@aa	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) и парниковых газов обращаться: Міка Aurela +35850377972	2