Программа	Schedule							
Еженедельный лист проверки приборов:			Дата начала_	14.10.16	Дата оконча			
(Weekly Check Sheets)			Start Date		End Date	3BA		
2 2 10 (000)			,	Код (Code)		ФИО (Initials)		
		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	
Rongrameel	B.O (KBO)	0	••	#	*	x		
Ежедневна	я проверка п	риборов (С	aily Checks	s) ,				, -/:
Станция	Station							
		Понедельник Monday 17	Вторник Tuesday 18	Среда Wednesday 19	Четверг Thursday 20	Пятница Friday &	Суббота Saturday & L	Воскресение Sunday
Weather Codes		**			×°			
Лидар (измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	Никогда не смотри прямо навстречу лазерному лучу!	У Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна	MS# / # Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ВЛС Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	ЗВАС Учистка окна лидара данные OK? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N
BSRN1 Базовая сеть радиационных наблюдений Baseline Surface Radiation Network	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments, check fans	<i>В</i> ЛС × датчики ОК? да/нет	ДОВ О О Датчики ОК? да/нет	<i>МВН</i> # Датчики ОК? да/нет	<i>ВЛС</i> датчики ОК? да/нет	датчики ОК? да/нет	<i>3</i> В Q датчики ОК? да/нет	<i>ВАС</i> датчики ОК? да/нет
		Instrument OK? Y/N		Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N

- 1

- 1

2

3

1	(Солнечный фотометр) (Sun Photometer)		датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	ЗВС датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N	
	Около Станции		Near Station							
;			Inspect and clean instruments. 'Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	BAC 17,10.1 датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	During p	16 to 13.30 d	e the CRN c	omputer mo	nitor was als	o powered off from 11:4: en monitor was turned
	радиация BSRN Albedo	проверка работы вентиляторов. Clean	ВЛС		Y		/			
5			датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N				es.			
		fans.	да/нет Instrument OK?							

Конроль Конроль и очистка Отсутствие воздухозабора на воздухозаборных снега-льда на ПЧВ трубок на крыше воздухозаборн Check Air Intake Check and clean air ике? да/нет on CAF intake on roof Clear of snow & ice? Y/N Проверка работы Аеталометр Лентопротяжн Aethalometer лентопротяжного ый механизм механизма ОК? да/нет 9 Instrument OK? Check Tape Y/N APS Проверка данных. Data check. 10 CPC Проверка уровня Бутанол бутанола пополнен? да/нет 11 Check butanol level Butanol added? Y/N SO2 Проверка данных. Data check 12 FD12 Прибор ОК? Чистка объектива Clean Instrument да/нет Instrument OK? 13 Y/N ДМПС-1 Проверка уровня Бутанол DMPS-1 бутанола добавлен? Check butanol level да/нет 14 Butanol added? Y/N

ДМПС -2 Проверка уровня AOB Бутанол DMPS-2 бутанола добавлен? Check butanol level 15 да/нет Butanol added? Y/N Нефелометр Проверка данных. датчик ОК? Nephelometer Data check. да/нет Instrument OK? 16 Y/N МААП Проверка работы Лентопротяжн MAAP лентопротяжного ый механизм 17 механизма ОК? да/нет , ... Check Tape Instrument OK? Y/N Озонометр Проверьте прибор Лентопротяжн Ozonemeter работает. ый механизм Check instrument is 18 ОК? да/нет operating. Instrument OK? Y/N Flux Tower Чистка датчиков, Подниматься 0-2м уровень 2-4м уровень 4-6м уровень (Градиентная контроль работы / на башню Башня) вентиляторов на только когда это безопасно! уровнях Поднимались на башню? Clean Instruments, 6-8м уровень 8-10м уровень 10-12м уровень да/нет check each level fans 19 Climbed Tower? Y/N 12-14м уровень 14-16м уровень 16-20м уровень

Sonic 3m Samples Проверка количества полученных Sonic 9m Samples данных за минуту демонтирован (для Li-cor и Sonic Sonic 15m Samples 20 должно дыть 600 Flux Computer: Check # of Licor Samples/minute -Should be ~600 on Sonics & Licor GHG_Flux CH4-Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Проверка данных. CO2-H2O Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N Data check. 21 Metek_Sonic_CAF Проверка данных. датчиков ОК? да/нет Data check. Instrument OK? Y/N 22 Soil_Wet Проверка данных. 23 Data check. Meteo_Soil_Dry Чистка куполов проверка работы Датчики ОК? 24 вентиляторов. Clean да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N Meteo Soil Mid Чистка куполов проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 25 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N

Flask Sample 408 Отбор двух проб НОАА фляга # НОАА фляга# ГГО фляга# ГГО фляга# (Отбор проб NOAA Flask # воздуха согласно NOAA Flask # MGO Flask # MGO Flask # воздуха) инструкции 26 3447-99 892-99 Use 2 flasks per sample as directed Дата Дата 05:59 17.10.2016 Очаги возгорания Дата Время Направление Описание Дата Время Направление Описание рядом со Date Time ветра Description , Date Time ветра станцией Wind direction Wind direction 27 (сжигание мусора ит.д) BURN **EVENTS** Дата Эпизоды Описание Описание загрязнения Date , '': Description ': , ... (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS Комментарии 29 Контакты По всем вопросам По всем По всем По всем По всем (Contacts) по работе вопросам вопросам по вопросом по аспектам работы метеомачты работе поступлению работы по обращаться: метеомачты, Аэрозоль данных на метео (ФМИ) и Matt Okraszewski БСРН, БКС обращаться: сервер ААНИИ парниковых +13034973521 обращаться: Eija Asmi обращаться: газов matt.okraszewski@n Кустов Василий +358503906638 Афанасьева обращаться: oaa.gov and +78123373185 eija.asmi@fmi.fi Татьяна Mika Aurela Andrey Grachev kustov@aari.ru +358503779722 +78123373185 +13034976436 mika.aurela@f tiksi_center@aa andrey.grachev@noa ri.ru mi.fi

- 1

-- 1

- 1