Программа	a Schedule								
Еженедельны	й лист проверки п	риборов:	Дата начала	05.06.2017	Дата оконча	ния 41,06.201	7-22.		
(Weekly Check Sheets)			Start Date		End Date			BEI	
BOARON F II INFIII			Код (Code)					ФИО (Initials	
		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	Удалён лёд (Removed Ice)	Удалён снег (Removed Snow)	датчики Недоступны (Instrument Inaccessible)	Используйте коды при заполнении формы	× .	
DINCRUMO J	u.si. [15,004]	0	::	#	*	X			
Ежедневна	я проверка п	риборов (Е	Daily Check	s)	, - / -			- 1 - , • • :	
Станция	Station								
		Понедельник Monday 5	Вторник Tuesday 6	Среда Wednesday 7	Четверг Thursday 8	Пятница Friday 9	Суббота Saturday Ю	Воскресение Sunday //	
Weather Codes		A°		=° Ű	* to				
Лидар (измерения высоты облачности) Ceilometer (Cloud Base)	Никогда не смотри прямо навстречу лазерному лучу!	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	РУГА  Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N	Чистка окна лидара данные ОК? да/нет Clean Window Data OK Y/N				
	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов. Clean Instruments, check fans	датчики OK? да/нет Instrument OK?	ДШК  Датчики ОК?  да/нет Instrument ОК?	датчики OK? да/нет Instrument OK?	датчики ОК? да/нет Instrument ОК?	датчики ОК? да/нет	датчики ОК? да/нет	датчики ОК? да/нет	
		YAN Teresamuna AK	Y/AN	YAN	Y/N		Y/N	Y/N	

Repersative Tike BSRN, gamuse oncymensosaxu c 4 work.

2

3

- PC restarted
- BSRN data missing since June 4th

	CIMEL (Солнечный фотометр) (Sun Photometer)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun		ŢWK.	<u>Y</u> nk	bBA	BUA	6154	BMA S
4	(Sun i notoniece)	orienation to Sun	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N
		ная проверка	а приборог	в Weekly (					
	Около Ста		Near Station	1					
5	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze.	датчик ОК?					
		Калибровка по запросу.	Calibration if requested.	да/нет Instrument OK? Y/N					
	Отраженная радиация BSRN Albedo	Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check	Bh6						
6		fans.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N						
	ПЧВ	CAF							
7	Пикаро Picarro	Проверка данных. Data check.	BER	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N					

8 1 0	Конроль воздухозабора на IЧВ Check Air Intake on CAF	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof	186 SEA	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжн				
	ethalometer	лентопротяжного механизма Check Tape		ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N	×.			
	PS	Проверка данных. Data check.	SE .				y **.	
CI		Проверка уровня бутанола Check butanol level	bea.	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N				
SC		Проверка данных. Data check	BEX		•	*	. /	•
FC		Чистка объектива Clean Instrument	SELS.	Прибор OK? да/нет Instrument OK? Y/N	·			
	APS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level		Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N				

-

ДМПС-2 Проверка уровня Бутанол DMPS-2 добавлен? бутанола да/нет 15 Check butanol level Butanol added? Y/N датчик ОК? Нефелометр Проверка данных. да/нет Nephelometer Data check. Instrument OK? 16 Y/N Проверка работы Лентопротяжн МААП MAAP ый механизм лентопротяжного 17) ОК? да/нет механизма Instrument OK? Check Tape 826 Озонометр Проверьте прибор Лентопротяжн Ozonemeter работает. ый механизм Check instrument is 18 ОК? да/нет operating. Instrument OK? Y/N 0-2м уровень 4-6м уровень Flux Tower Чистка датчиков, Подниматься 2-4м уровень 1246 (Градиентная контроль работы на башню Башня) вентиляторов на только когда это безопасно! уровнях Поднимались на башню? 8-10м уровень BEG 10-12м уровень 156 Clean Instruments, 6-8м уровень да/нет check each level fans 19 Climbed Tower? Y/N 16-20м уровень REK 14-16м уровень 1166 12-14м уровень

Проверка Sonic 3m Samples 601 количества полученных 601 Sonic 9m Samples данных за минуту (для Li-cor и Sonic Sonic 15m Samples демонтирован должно дыть 600 Flux Computer: 601 Check # of Licor Samples/minute -Should be ~600 on Sonics & Licor GHG\_Flux CH4-Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Проверка данных. CO2-H2O Data check. Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N , - 21 Metek\_Sonic\_CAF Проверка данных. 166 датчиков ОК? да/нет Data check. Instrument OK? Y/N 22 Soil\_Wet Keh. Проверка данных. 23 Data check. Meteo\_Soil\_Dry Чистка куполов проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 24 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N Meteo\_Soil\_Mid Чистка куполов BRE SEL проверка работы Датчики ОК? вентиляторов. Clean 25 да/нет the domes, check Instruments fans. OK? Y/N

お聞をおびび入って大田

Jan.

Очаг рядо стан (сжи и т.д EVEN Эпиз загря (Саук Верт Стро	ги возгорания ом со ицией игание мусора q) BURN NTS зоды иззнения ина, толеты,	<i>ОпК</i> Дата	973-99 Дата 05.06.17. Время Time 01.02.40	Направление ветра Wind direction	Описание Description  Стичения  Тусере  trash burning  Описание  Description	Дата Date 11.06 PJ ng	<u>Дз91-99</u> Дата <u>05.06.13</u> . Время Time <u>06.40</u>	Направление ветра Wind direction	Описание Симина Анусти trash burni Описание
рядо стані (сжи и т.д EVEN Эпиз загря (Саун Верт Стро	ги возгорания ом со іцией игание мусора ц) BURN NTS зоды иззнения ина, толеты,	Дата Date  ОТ ОБ 17  Ток	Время Тіте 01 10 02 40	ветра	Description  (ми горе  frash burning)  Виг	Date	Время Time	ветра Wind direction	Ruy cope trash burni
рядо стані (сжи и т.д EVEN Эпиз загря (Саук Верт Стро	ом со пцией игание мусора ц) BURN NTS зоды иззнения ина, толеты, рительство,	Date  ON 06 17  Dok  Дата	Time 01 40	ветра	Description  (ми горе  frash burning)  Виг	Date	Time	ветра Wind direction	Ruy cope trash burni
станн (сжи и т.д EVEN Эпиз загря (Саук Верт Стро	нцией игание мусора ц) BURN NTS воды иязнения ина, толеты, рительство,	ON 06 17 DOL DATA	0110-0240		Спичения Лу соре trash burnii Выг Описание	11.06 P2 ng   BEA		Wind direction	trash burni
(сжи и т.д EVEN Эпиз загря (Саук Верт Стро	игание мусора ц) BURN NTS зоды иззнения ина, толеты, рительство,	<i>Фик</i> Дата		45	му серь trash burnin	ng BED	06 -10	20"	trash burni
Эпиз загря (Cayl Верт Стро	зоды язнения ина, толеты, рительство,	Дата	-/:		<i>S&amp;£</i> Описание	BED			
загра (Сау Верт Стро Инте	зоды иязнения ина, толеты, рительство,	Дата			Описание				Описание
загря (Сау Верт Стро Инте	язнения ина, толеты, рительство,					,			Лисание
Верт Стро Инте	толеты, рительство,								
Инте						1			
1		i				=			
Прих	енсивное								
	жение,								
1	ники)								
1	LUTION	ς,				· ·			۲,
EVEN	NTS								
	иментарии								
Конт		По всем вопросам	По всем		По всем		По всем	По всем	
(Con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	по работе	вопросам		вопросам по		вопросом по	аспектам	
		метеомачты	работы		работе		поступлению	работы по	
	1	обращаться:	метеомачты,		Аэрозоль		данных на	метео (ФМИ) и	
		Matt Okraszewski	БСРН, БКС		обращаться:		сервер ААНИИ	парниковых	
		+13034973521	обращаться:		Eija Asmi		обращаться:	газов	
		matt.okraszewski@n	Кустов Василий		+358503906638		Афанасьева	обращаться:	
		oaa.gov and	+78123373185		eija.asmi@fmi.fi		Татьяна	Mika Aurela	
		Andrey Grachev	kustov@aari.ru				+78123373185	+358503779722	
		+13034976436 andrey.grachev@noa					tiksi_center@aa ri.ru	mika.aurela@f mi.fi	