

Еженедельный лист заданий Дата начала_Дата окончания 12.12.11 - 18.12.11.								
Каждый день								
Программа		Понедельник 12	Вторник 13	Среда 14	Четверг 15	Пятница 16	Суббота 17	Воскресенье 18
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДОВ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ДОВ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ДОВ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ	ЛЛЛ
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов		<p>Убран на хранение</p> <p>Instrument is in Storage</p>					

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ

No remaining flasks
 (for MGO)

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	BEA НОАА фляга # 3319-99 12.12.11.	НОАА фляга # 4426-99 12.12.11.	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	BEA	Дата 14.12.11.	Время 11 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Руководство ветра 215° 2/4	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа В	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		