

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания <u>19.02.11- 25.02.11</u>									
		Каждый день							
Программа		Понедельник 19	Вторник 20	Среда 21	Четверг 22	Пятница 23	Суббота 24	Воскресенье 25	
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	
		Каждую неделю							
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов		<p><i>убран на хранение</i></p> <p>Instrument is in storage</p>						

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВВ
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВВ

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<p style="text-align: right;">No remaining flasks</p> <p style="text-align: right; color: green;">Флаги изобраны (for MCO)</p>			
		ВЕД NOAA флага # 954-99 21.12.11г.	NOAA флага # 7144-99 21.12.11г.	ГГО флага # _____	ГГО флага # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата 19.12.11г.	Время 10-0 ²⁵	Руководство ветра 130° 1-4	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам башни обращаться Аэрозоль и Метан/CO2		