

Еженедельный лист заданий Дата начало\_Дата окончания 13.08.18-19.08.18

Каждый день

Программа		Понедельник 13	Вторник 14	Среда 15	Четверг 16	Пятница 17	Суббота 18	Воскресение 19
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЗВА
CIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЛПА	ЛПА	ЗВА	ЗВА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов							

Аэрозоль	Проверка экрана	САП
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	САП
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	САП
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звучу)	САП
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	САП
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	САП

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	BEA НОАА фляга # 3449-99 14.02.12	НОАА фляга # 4255-99 14.02.12	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата 14.02.12	Время 00:05-01:10	Руководство ветра 310° - 1м/с	
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		