

Еженедельный лист заданий Дата начало\_ Дата окончания 20.02.12 - 26.02.12

Каждый день

Программа		Понедельник 20	Вторник 21	Среда 22	Четверг 23	Пятница 24	Суббота 25	Воскресение 26
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	///	///	ЗВА	ЗВА	///	///	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	///	///	ЗВА	ЗВА	///	///	ЗВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	///	///	ЗВА	ЗВА	///	///	ЗВА
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов							

Аэрозоль	Проверка экрана	KBO
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	KBO
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	KBO
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	KBO
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	KBO
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	KBO

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>BEA</span> <span>НОАА фляга # 1789-99 20.02.12</span> <span>НОАА фляга # 1365-99 20.02.12</span> <span>ГГО фляга # _____</span> <span>ГГО фляга # _____</span> </div>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	BEA	Дата 24.02.12	Время 23 <sup>30</sup> -04 <sup>00</sup>	Руководство ветра 190° 1-1	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		