

Еженедельный лист заданий Дата начало 27.02.12 - Дата окончания 04.03.12

Каждый день

Программа		Понедельник 27	Вторник 28	Среда 29	Четверг 1	Пятница 2	Суббота 3	Воскресение 4
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗБА	///	///	ЗБА	ЗБА	///	///
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗБА	///	///	ЗБА	ЗБА	///	///
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗБА	///	///	ЗБА	ЗБА	///	///
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов							

Аэрозоль	Проверка экрана	KBO
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	KBO
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	KBO
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	KBO
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	KBO
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	KBO

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>ВЕР</u> НОАА фляга # <u>1156-99</u> <u>27.02.12</u>				НОАА фляга # <u>1114-99</u> <u>27.02.12</u>	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/>	Дата <u>2.03.12</u>	Время <u>00:30</u>	Руководство ветра <u>шм - 0</u>				
	<input type="checkbox"/>							
	<input type="checkbox"/>							
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621							
	По всем вопросам башни обращаться Васа 8		По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться					