

Еженедельный лист заданий Дата начало_ Дата окончания 12.03.12-18.03.12

Каждый день

Программа		Понедельник 12	Вторник 13	Среда 14	Четверг 15	Пятница 16	Суббота 17	Воскресение 18
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ЗБА	ЗБА	ЗБА	ЗБА	ЗБА	///	///
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	ЗБА	ЗБА	ЗБА	ЗБА	ЗБА	///	///
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ЗБА	ЗБА	ЗБА	ЗБА	ЗБА	///	///
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВУ						

Аэрозоль	Проверка экрана	KBO
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	KBO
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	KBO
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	KBO
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	KBO
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	KBO

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<u>БЕД</u>	НОАА фляга # <u>6137-99</u> <u>12.03.12г.</u>	НОАА фляга # <u>4708-99</u> <u>12.03.12г.</u>	ГГО фляга # _____	ГГО фляга # _____
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)	<input type="checkbox"/>	Дата <u>12.03.12</u>	Время <u>00:20</u>	Руководство ветра <u>240-1</u>		
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться			