

Еженедельный лист заданий Дата начало 23.04.16г - Дата окончания 29.04.16г

Каждый день

Программа		Понедельник 23	Вторник 24	Среда 25	Четверг 26	Пятница 27	Суббота 28	Воскресение 29
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	Л/Л/А	Л/Л/А	З/В/А	Л/Л/А	Л/Л/А	З/В/А	З/В/А
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности Проверка данных	Л/Л/А	Л/Л/А	З/В/А	Л/Л/А	Л/Л/А	З/В/А	З/В/А
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	Л/Л/А	Л/Л/А	З/В/А	Л/Л/А	Л/Л/А	З/В/А	З/В/А
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	К/В/О						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВО
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВО
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	КВО
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВО
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	КВО
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	КВО

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	БЭА НОАА фляга # 1449-99 <u>23.04.12</u> НОАА фляга # 2271-99 <u>23.04.12</u> ГГО фляга # 4581-99 <u>23.04.12</u> ГГО фляга # 2002-99 <u>23.04.12</u>			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д)		Дата <u>22.04.12</u>	Время <u>0¹⁰ - 0⁴⁰</u>	Руководство ветра <u>360 - 3</u>	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		