

Еженедельный лист заданий Дата начало 21.05.12 Дата окончания 27.05.12

Каждый день

Программа		Понедельник 21	Вторник 22	Среда 23	Четверг 24	Пятница 25	Суббота 26	Воскресение 27
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ХНД	ЗБА	ЗБА	ХНД	ЗБА	ХНД	ХНД
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ХНД	ЗБА	ЗБА	ХНД	ЗБА	ХНД	ХНД
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ХНД	ЗБА	ЗБА	ХНД	ЗБА	ХНД	ХНД
		Каждую неделю						
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВУ						

Аэрозоль	Проверка экрана	KBD
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	KBD
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	KBD
Башня	Контроль данных: Sonics, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	KBD
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	KBD
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	KBD

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	БЕД НОАА фляга # 1780-99 21.05.12 E1 029887202 US E1 029887193 US НОАА фляга # 4614-99 21.05.12 ГГО фляга # 5393-99 21.05.12 ГГО фляга # 2400-99 21.05.12			
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)		Дата	Время	Руководство ветра	
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		