

Еженедельный лист заданий Дата начало 18.06 Дата окончания 24.06 2012

Каждый день

Программа		Понедельник 18	Вторник 19	Среда 20	Четверг 21	Пятница 22	Суббота 23	Воскресение 24
Актинометрические датчики	Чистка датчиков, контроль затенения	ДОВ	ЗВА	ДОВ	ДОВ	ХНЯ	ДОВ	ЗВА
BSRN (Радиация)	Чистка датчиков. Проверка вентиляторов и их горизонтальности. Проверка данных	ДОВ	ЗВА	ДОВ	ДОВ	ХНЯ	ДОВ	ЗВА
SIMEL (Солнечный фотометр)	Проверить кабель и попадание зайчика на метку, Проверка данных	ДОВ	ЗВА	ДОВ	ДОВ	ХНЯ	ДОВ	ЗВА
Каждую неделю								
Метан/CO2	Проверка работы вентиляторов	КВД						

Аэрозоль	Проверка экрана	КВВ	
Аеталометр	Проверка экрана Скачать и проверить данные. Проверка работы ленты	КВВ	
Озонометр	Калибровка озонометра Скачать данные	ДОВ	Только визуальный контроль Only visual control
Башня	Контроль данных: Sonic, Licor, Cambell, включен ли ПК и Башня (по звуку)	КВВ	
CRN (Климат)	Осмотр и чистка пиранометров. При необходимости осушить ведро. Калибровка по запросу	ДОВ	
BSRN Albedo (Отраженная радиация)	Чистка купола Проверка данных	ДОВ	

Flask Sample (Отбор проб воздуха)	Отобрать 2 пробы воздуха согласно инструкции	<input type="checkbox"/> ВД Е НОАА фляга # <u>3955-99</u>	НОАА фляга # <u>3956-99</u>	ГГО фляга # <u>—</u>	ГГО фляга # <u>—</u>
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д.)	<input type="checkbox"/> А, 06	Дата <u>20.06.2012</u>	Время <u>01:40-03:00</u>	Руководство ветра <u>360-1 м/с</u>	
		С 19.06 по 23.06 интенсивное сжигание отходов и мусора на городской свалке. From 6/19/2012 to 6/23/2012 intensive burying of waste and garbage at city dump			
комментарии	По всем вопросам башни обращаться Арсе 89262278621	По всем вопросам башни обращаться Васа 8	По всем вопросам Аэрозоль и Метан/CO2 обращаться		

Пробы не отобраны: нет фляг.